

WS Plus console assembly instructions (12 – 16”)

Item number: 1201012





Needed tools: Phillips screwdriver, 8 mm wrench, 10 mm wrench

1 *(Inlet side)*




2





Place angles in ○○ if the WS Plus is 12 - 13”


Place angles in ○○ if the WS Plus is 14 - 16”



x2


ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK


3




4








5




6 *(Outlet side)*





ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK

7



x1







The consoles MUST NOT align

8

x1 x1





Either ● works. What is important is that the consoles do NOT align (see step 7)

is put into ● if the WS Plus is 12 - 13”

is put into ● if the WS Plus is 14 - 16”


ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK

9

 x12

 x6


 x6



x6

The balls should be adjusted so that they are 3 mm from the pipe wall when the WS Plus is in use.

10



ANKER ENGELUNDS VEJ 6 I DK-9200 AALBORG SV I DENMARK I TEL. +45 96 34 21 21 I WWW.SCHNORRER.DK